

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	146379	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	12/09/2023 08:35:58	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	SALGA2DF8FA223078	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2015	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	RANGE ROVER/ROVER VOGUE	نوع/موديل المركبة	Mileage	203085	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Not tested		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.000 HC 2.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Stub Axle Assemblies, Boots		axle leak & boot cut .	المحور
Suspension Crack or Bend Bushes		Bushes worn out.	التوصيلات
Doors & Locks		doors,fenders,bonnet & trunk portion repainted / Hood weak .	الأبواب والأقفال
Bumpers		Bumpers refitted .	الدعامة
Roof		roof cieling lose .	السقف
Mirror Side View		not folding .	المرآب الجانبية
Others		rear right side door not working auto .	أخرى
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Rear Accident			وجود مؤشر لحادث في المؤخرة
Sign of Side Accident			وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c low cooling .	حالة نظام التكييف
Body Repainted		body repainted & portions repaired scratches dent -except roof.	حالة صيغ المركبة