

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	147846	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	19/09/2023 16:26:30	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JTJSARBZOL2161878	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2020	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	LEXUS NX 300	نوع/موديل المركبة	Mileage	90376	عدد الاميال
			Vehicle Color	GREY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Not tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.000 HC 72.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Front Left & Right Tyres		both side crack & worn out. حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Rims		scratches . حالة الرنجات
Doors & Locks		all doors pillars & post repaired . الأبواب والأقفال
Bumpers		misaligned. الدعامية
Roof		sun roof noise & roof repaired . السقف
All Glasses		front right side window motor not working النوافذ الجانبية
Seats Condition & Seats Fixing		dashboard portion torn. وضعية المقاعد و تثبيتها
GCC Specification		NO. مواصفات خليجية
Chassis OK		chassis covered visible area checked ok . الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
A/C Condition		a/c ok. حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged		حالة الوسادة الهوائية
Body Repainted		body repainted & portions repaired scratches dent. حالة صيغ المركبة
Accident Car		vehicle Rollover المركبة تعرضت لحادث
External Look		windshield replaced . القفل الاضافي