

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	153143	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	26/10/2023 17:47:27	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	SAJXJ6J86HMK41215	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2017	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	COUPE	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	JAGUAR/F-TYPE	نوع/موديل المركبة	Mileage	29585	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.020 HC 19.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Front Left & Right Tyres		both side tires crack 2019 حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Doors & Locks		doors,fenders bonnet & trunk repaired. الأبواب والأقفال
Floor		under body covered visible area checked - avoid rust . الارضية
Chassis frame condition		chassis covered visible area checked ok . حالة الشاصي
Exhaust System		Exhaust pipe cut & re- welded . تاريخ الملصق
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok. حالة نظام التكييف
Body Repainted		body repainted & portions repaired scratches. حالة صبغ المركبة