

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	154546	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	02/11/2023 18:05:45	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	wddhf7gb5fb111731	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2015	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MERCEDES/E63	نوع/موديل المركبة	Mileage	138761	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.550 HC 100.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Doors & Locks		Hood / roof / trunk repaired . الأبواب والأقفال
Fenders		repaired . المدكار
Bumpers		Bumper frame repalced / B- refitted . الدعامة
Roof		sun roof not working / sunvisor cover lose . السقف
Floor		Back panel compartment floor repaired . الارضية
Chassis frame condition		rear right side chassis extension repaired & still dent . حالة الشاصي
Seat Belts		rear not working . احزمة الامان
Exhaust System		Exhaust pipe cut & re- welded - noisy . تاريخ الملصق
Transmission Condition		Gear running ok . حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine smoking - running . حالة المحرك , الدخان
Chassis Extension		repaired . Chassis Extension
Engine Oil Leaking		تسريب في زيت المحرك
Sign of Rear Accident		وجود مؤشر لحادث في المؤخره
A/C Condition		a/c ok . حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		Body portions repaired & repainted . حالة صيغ المركبة