

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate




شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

| Reference/Transaction # | 93029 | الرقم المرجعي | Site Name | Rashidiya (Pioneer) | اسم الموقع |
|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Test Date | 23/11/2021 16:22:42 | تاريخ الفحص | ID NO | 8 | فحصت بواسطة |
| Test Type | COMPREHENSIVE TEST | نوع الفحص | Chassis Number | WBAFE81029L094075 | رقم الهيكل |
| Vehicle Status | Unregistered | رقم المركبة | Engine Number | NILL | رقم المحرك |
| Year of Manufacture | 2009 | سنة الصنع | Cylinders | 8 | عدد الاسطوانات |
| Vehicle Type | STATION | نوع المركبة | Fuel Type | Petrol | نوع الوقود |
| Make/Model | BMW/X5 | نوع/موديل المركبة | Mileage | 228976 | عدد الاميال |
| | | | Vehicle Color | BLUE | لون المركبة |

| Defect | Result | Remarks |
|---|--------|---|
| AUTOMATIC TEST | | |
| Brake System | Passed | نظام الفرامل |
| Exhaust Gas Test | Passed | CO 0.330 HC 95.000 نظام العادم |
| Shock Absorber Test | Passed | فحص امتصاص الصدمات |
| VISUAL TEST | | |
| Tail Light | | crack. الانوار الخلفية |
| Head Lights | | lens faded. الانوار الامامية |
| Ties Rods, Bushes, Centre Link Left & Right | | bushes w/out. ذراع التوجيه-الربلة جهة اليسار واليمين |
| Shock Absorbers | | leak,hydraulic & body misaligned محمد الصدمات |
| Seats Condition & Seats Fixing | | seats & trims lose & tron وضعية المقاعد و تثبيتها |
| Transmission Condition | | gear no check due body level down حالة نقل الحركة |
| Engine Condition, Smoke | | eng. water & oil mix حالة المحرك , الدخان |
| Others | | road test not done. أخرى |
| Steering Oil Leaking | | leak. تسريب في زيت المقود |
| Chassis OK | | النشاصي بحالة جيدة |
| Engine Oil Leaking | | eng.& gear oil leak. تسريب في زيت المحرك |
| Sign of Front Accident | | وجود مؤشر لحادث في المقدمة |
| Sign of Rear Accident | | وجود مؤشر لحادث في المؤخرة |
| Sign of Side Accident | | وجود مؤشر لحادث في الوسط |



شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate



A/C Condition

a/c ok.

حالة نظام التكييف

Body Repainted

body portions repainted - faded.

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register