شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مر كبة Vehicle Test Certificate

0 + 0

Cita Mana

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

06415

Deference/Transportion #

(1)

شهادة القحص هذه تظهرحالة المركبة وقت القحص فقط و وتعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة القحص المميز لقحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Deskidies (Disease)

| Reference/Transaction # | 96415 | الرقم المرجعي | Site Name | Rashidiya (Pioneer) | اسم الموقع | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Test Date | 11/01/2022 23:10:56 | تاريخ الفحص | ID NO | 8 | فحصت بواسطة | |
| Test Type | COMPREHENSIVE TEST | نوع الفحص | | | رقم الهيكل | |
| Vehicle Status | Unregistered | رقم المركبة | Engine Number | NILL | رقم المحرك | |
| Year of Manufacture | 2019 | سنة الصنع | Cylinders | 4 | عدد الاسطوانات | |
| Vehicle Type | SALOON | نوع المركبة | Fuel Type | Petrol | نوع الوقود | |
| Make/Model | NISSAN/ALTIMA | نوع/موديل المركبة | Mileage Vehicle Color | 81171 BLACK | عدد الاميال لون المركبة | |
| Defect | Result | Remarks | | | - 48 | |
| AUTOMATIC TEST | | | | | | |
| Brake System | Failed | | | | نظام الفرامل | |
| Exhaust Gas Test | Passed | CO 0.030 HC 68.000 | | | نظام العادم | |
| Shock Absorber Test | Passed | | | بات | فحص امتصاص الصدمات | |
| VISUAL TEST | | | | | | |
| Rims | | scractehs&dents. | | | حالة الرنجات | |
| Chassis frame condition | | rear both side chassis repaired | | paired | حالة الشاصي | |
| Fuel Tank | | cup not closing - misalign | | 1 | خزان الوقود | |
| Need Wheel Alignment | | | | | ميزانية العجلات | |
| Rear Compartment Damaged | | rear both ext. ,end quarter panel,wheel arch, back panel reprd . | | | أضرار في مقدمة المق | |
| Engine and Gear Box Performance OK | | | | حركة جيد | أداء المحرك وناقص اا | |
| Sign of Rear Accident | | | | ي المؤخره | وجود مؤشر لحادث فہ | |
| A/C Condition | a/c ok. | | | حالة نظام التكييف | | |
| Body Repainted | body portions repainted. | | | حالة صبغ المركبة | | |

الفحص الشامل Comperhensive Test

هذه الشمادة غير صالحة لا عراض تسجيل المركبات This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register Transaction # 96415, Page 1 of 1