

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	96972	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	19/01/2022 07:13:54	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2C3CDXCT9FH889597	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2015	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	DODGE/CHARGER	نوع/موديل المركبة	Mileage	201931	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 1.010 HC 126.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn ut. التوصيلات
Doors & Locks		hood modified . الأبواب والأقفال
Chassis frame condition		front chassis end repaired. حالة الشاسي
Side Safety Frame		front fender, apron, bulk head repaired. اعمدت السلامة الجانبية
Exhaust System		exhaust pipe cut & re- welded noise . تاريخ الملتصق
Transmission Condition		sport mod not working - runing ok. حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		engine smoking . حالة المحرك , الدخان
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Sign of Front Accident		front right side s/frame member lower poriton repaired. وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Rear Accident		وجود مؤشر لحادث في المؤخرة
Sign of Side Accident		وجود مؤشر لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok. حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged		damage حالة الوسادة الهوائية

**الفحص الشامل  
Comperhensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لا عرض تسجيل المركبات  
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register

Transaction # 96972, Page 1 of 2

شهادة فحص مركبة  
Vehicle Test Certificate



Digital Display Damaged/Warning  
Lights  
Body Repainted

eng. & warning lights on.  
body portions repainted .

أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف  
حالة صيغ المركبة

Transaction # 96972, Page 2 of 2

الفحص الشامل  
Comperhensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات  
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register