

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و يعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	96975	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	19/01/2022 06:05:31	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	LUCCR3644G3401330	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2016	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	HONDA/ACCORD	نوع/موديل المركبة	Mileage	107603	عدد الاميال
			Vehicle Color	BROWN	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.020 HC 23.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Stub Axle Assemblies, Boots		axle leak . المحور
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out. التوصيلات
Side Safety Frame		f/frame,rad. support frame,b/ frame,bulk head& apron repaired. اعمدت السلامة الجانبية
Front Chassis Damaged		front chassis heated repaired - for reg. need rem. rust proof & covers أضرار في الشاسي الأمامي
Engine Oil Leaking		engine excessive oil leak. تسريب في زيت المحرك
Gear Defect		gear dekey shifting & shocking . خلل في ناقل الحركة
Engine Condition		engine abnormal sound - runing ok . حالة المحرك
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c not cooling . حالة نظام التكييف
Fender Frame Damaged		أضرار في رفراف الاطار
Air Bag Damaged		حالة الوسادة الهوائية
Body Repainted		body portions repainted . حالة صيغ المركبة



Transaction # 96975, Page 1 of 1