

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	106862	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	14/06/2022 12:27:58	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WAURGB4H4BN021354	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2011	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	AUDI/A8	نوع/موديل المركبة	Mileage	206875	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.440 HC 521.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Tail Light		crack .	الانوار الخلفية
Cover		portions covers damage & missing .	الغطاء
Shock Absorbers		weak .	مخمد الصدمات
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Side Safety Frame		bulk head & bumper frame repaired .	اعمدت السلامة الجانبية
Engine Condition, Smoke		engine smoking & water & oil mix .	حالة المحرك , الدخان
Fuel Tank		compressor & condenser dents .	خزان الوقود
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Chassis OK			النشاصي بحالة جيدة
Engine Oil Leaking		engine oil leak .	تسريب في زيت المحرك
Gear Defect		Gear defect - shocking	خلل في ناقل الحركة
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Rear Accident			وجود مؤشر لحادث في المؤخرة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

الممياز
almumayaz
Vehicle Testing لفحص المركبات

A/C Condition

a/c not cooling .

حالة نظام التكييف

Differential Not OK

differential housing dents &
damage .

ترس التفاضلي لا يعمل

Body Repainted

body portions repainted .

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لإغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register