

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	107351	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	20/06/2022 21:16:42	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2T1BURHE0EC041002	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2014	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	TOYOTA/COROLLA	نوع/موديل المركبة	Mileage	45341	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.000 HC 55.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Steering Wheel Alignments		steering wheel need alignment & hard ميزانية عجلة القيادة
Side Safety Frame		fedners frame,rad. support ,bumper frame& bulk head repaired. اعمدت السلامة الجانبية
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Front Chassis Damaged		front chassis repaired & dents . أضرار في الشاصي الأمامي
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident		وجود مؤشر لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok حالة نظام التكييف
Fender Frame Damaged		wheel arch & apron repaired . أضرار في رفرق الاطار
Air Bag Damaged		حالة الوسادة الهوائية
Body Repainted		body portions repaired & repainted. حالة صبغ المركبة

