

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	106777	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	13/06/2022 12:09:16	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	KM8J3CA20GU065166	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2016	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	HYUNDAI/TUCSON	نوع/موديل المركبة	Mileage	47123	عدد الاميال
			Vehicle Color	MAROON	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Failed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.320 HC 216.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Shock Absorbers		weak .	مخمد الصدمات
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Rust		under neath parts, flooring & chassis rusty .	الصداء
Doors & Locks		right side doors pillar repaired.	الأبواب والأقفال
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Rear Accident		quarter panel& comp. repaired .	وجود مؤشر لحادث في المؤخره
Sign of Side Accident		rocker panel,fender , wheel arch , running board& spring area repaired	وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok .	حالة نظام التكييف
Differential Not OK		differential leak .	ترس التفاضلي لا يعمل
Fender Frame Damaged			أضرار في رفرر الاطار

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

Transaction # 106777, Page 1 of 2

شهادة فحص مركبة  
Vehicle Test Certificate



Air Bag Damaged

حالة الوسادة الهوائية

Body Repainted

body portions repaired &  
repainted .

حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل**  
**Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات  
**This Certificate is Not Valid for Vehicle Register**

Transaction # 106777, Page 2 of 2