

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

| | | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Reference/Transaction # | 110116 | الرقم المرجعي | Site Name | Rashidiya (Pioneer) | اسم الموقع |
| Test Date | 02/08/2022 18:18:23 | تاريخ الفحص | ID NO | 8 | فحصت بواسطة |
| Test Type | COMPREHENSIVE TEST | نوع الفحص | Chassis Number | 1C6RR7TT0LS102135 | رقم الهيكل |
| Vehicle Status | Unregistered | رقم المركبة | Engine Number | nil | رقم المحرك |
| Year of Manufacture | 2020 | سنة الصنع | Cylinders | 8 | عدد الاسطوانات |
| Vehicle Type | PICKUP | نوع المركبة | Fuel Type | Petrol | نوع الوقود |
| Make/Model | DODGE/RAM | نوع/موديل المركبة | Mileage | 25055 | عدد الاميال |
| | | | Vehicle Color | WHITE | لون المركبة |

| Defect | Result | Remarks |
|---------------------------------|------------|---|
| AUTOMATIC TEST | | |
| Brake System | Passed | نظام الفرامل |
| Exhaust Gas Test | Passed | CO 0.620 HC 160.000 نظام العادم |
| Shock Absorber Test | Not tested | فحص امتصاص الصدمات |
| VISUAL TEST | | |
| Springs & Shackle Pins | | body mounting misalign & damage & cross member refitted الزنبرك الوريقي |
| Suspension Crack or Bend Bushes | | bushes worn out . التوصيلات |
| Front Left & Right Tyres | | tires crack حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى |
| Rims | | scratches حالة الرنجات |
| Rust | | under neath parts & chassis frame rusty . الصداء |
| Roof | | roof & roof rail repaired . السقف |
| Floor | | running board & flooring badly repaired & bend . الارضية |
| Need Wheel Alignment | | ميزانية العجلات |
| Front Chassis Damaged | | Front chassis repaired . أضرار في الشاصي الأمامي |
| Rear Chassis Damaged | | need to clean completely chassis frame & steam, wash to check . أضرار في الشاصي الخلفي |
| Middle Chassis Damaged | | أضرار في منتصف الشاصي |
| Door Post Cut and Jointed | | doors pillars repaired - need remove all inner covers&beading عامود الباب مقطوع وموصول |

الفحص الشامل Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

Transaction # 110116, Page 1 of 2

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



Rear Compartment Damaged

rear cabin refitted - repaired

أضرار في مقدمة المقصورة

Engine and Gear Box

Performance OK

Sign of Front Accident

Sign of Rear Accident

Sign of Side Accident

Air Bag Damaged

Digital Display Damaged/Warning

Lights

أداء المحرك وناقص الحركة جيد

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

وجود مؤشر لحادث في المؤخرة

وجود مؤشر لحادث في الوسط

حالة الوسادة الهوائية

أصواء التحذير / العرض الرقمي التالف

Body Repainted

body repainted & portions
repaired .

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register