

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	110536	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	09/08/2022 10:59:12	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	KMHHN61F87U258727	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2007	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	COUPE	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	HYUNDAI/ TIBURON	نوع/موديل المركبة	Mileage	397646	عدد الاميال
			Vehicle Color	RED	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.090 HC 197.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Tail Light		crack الانوار الخلفية
Steering Wheel Alignments		steering wheel air bag damage -hard . ميزانية عجلة القيادة
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out. التوصيلات
Front Left & Right Tyres		tires crack حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Rims		scratches حالة الرنجات
Doors & Locks		trunk shock weak الأبواب والأقفال
Roof		sun roof not working السقف
Floor		running board dents. الارضية
Chassis frame condition		chassis oil & muddy - ok . حالة الشاصي
Seats Condition & Seats Fixing		seat & trims torn وضعية المقاعد و تثبيتها
Transmission Condition		Gear refitted - runing ok . حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine refitted & abnormal sound - runing ok . حالة المحرك , الدخان
Engine Oil Leaking		Engine oil leak تسريب في زيت المحرك

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة  
Vehicle Test Certificate



Sign of Front Accident

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

Sign of Rear Accident

وجود مؤشر لحادث في المؤخرة

Sign of Side Accident

وجود مؤشر لحادث في الوسط

A/C Condition

a/c ok

حالة نظام التكييف

Air Bag Damaged

حالة الوسادة الهوائية

Body Repainted

body portions repaired &  
repainted

حالة صيغ المركبة

External Look

front windshield crack

القفل الاضافي

الفحص الشامل  
Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register