

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	110597	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	09/08/2022 14:54:52	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2C3CDXBG3KH657074	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2019	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	DODGE/CHARGER	نوع/موديل المركبة	Mileage	40135	عدد الاميال
			Vehicle Color	RED	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.010 HC 11.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Failed	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Tail Light		الانوار الخلفية crack
Front Left & Right Tyres		حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليميني all tires cracked & rear right side old 2016
Spare Tyres		الاطار الاحتياطي missing
Doors & Locks		الأبواب والأقفال door post repaired .
Bumpers		الدعامة crack .
Floor		الارضية running board repaired .
Chassis frame condition		حالة الشاصي Front left side chassis end minor dent .
Side Safety Frame		اعمدت السلامة الجانبية front left side fender frame& apron panle repaired .
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident		وجود مؤشر لحادث في الوسط
A/C Condition		حالة نظام التكييف a/c ok .

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة  
Vehicle Test Certificate



Air Bag Damaged

حالة الوسادة الهوائية

Digital Display Damaged/Warning  
Lights

أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

Body Repainted

Body portions repaired &  
repainted .

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل  
Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register