

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	110598	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	09/08/2022 15:08:42	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2HGFA16539H536385	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2009	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	HONDA/CIVIC	نوع/موديل المركبة	Mileage	139358	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.080 HC 159.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Front Left & Right Tyres		tires crack	حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Rims		nut incomplet rim scratches.	حالة الرنجات
Floor		rear right quarter panel &back panel reprd .	الارضية
Chassis frame condition		rear chassis repaired .	حالة الشاصي
Side Safety Frame		fender ,frame & wheel arch repaired .	اعمدة السلامة الجانبية
Wiper Arms		wiper control switch damage .	ازرع ماسحات الزجاج
Chassis Extension		rear right side chassis extension repaired .	Chassis Extension
Rear Compartment Damaged		rear compartment repaired .	أضرار في مقدمة المقصورة
Engine and Gear Box Performance OK		eng. abnormal sound .	أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Engine Oil Leaking		excessive oil leak .	تسريب في زيت المحرك
Sign of Rear Accident			وجود مؤشر لحادث في المؤخره

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

المصمى
almumayaz
لفحص المركبات
Vehicle Testing

Sign of Side Accident

وجود مؤش لحادث في الوسط

A/C Condition

a/c ok

حالة نظام التكييف

Air Bag Damaged

حالة الوسادة الهوائية

Body Repainted

body portions repared &
repainted ,scratches

حالة صبغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register