

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجبه هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	110893	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	15/08/2022 12:31:35	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	1N4AA5AP8DC837714	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2013	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	NISSAN/MAXIMA	نوع/موديل المركبة	Mileage	134414	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
--------	--------	---------

AUTOMATIC TEST

Brake System	Failed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.020 HC 66.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات

VISUAL TEST

Suspension Crack or Bend Bushes	bushes worn out .	التوصيلات
Front Left & Right Tyres	tires cracked & worn out	حالة الاطوار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Rims	scratches	حالة الرنجات
Doors & Locks	hood dumper weak - rear right side door pillar repaired .	الأبواب والأقفال
Floor	rear right side quarter panel ,wheel arch & flooirmg rusty repaired .	الارضية
Side Safety Frame	bulk head& front fenders frame repaired .	اعمدت السلامة الجانبية
Transmission Condition	Gear delay shifting .	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke	Engine jerking & abnormal sound	حالة المحرك , الدخان
Front Chassis Damaged	Front both side chassis repaired .	أضرار في الشاصي الأمامي
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Rear Accident		وجود مؤشر لحادث في المؤخرة
Sign of Side Accident		وجود مؤشر لحادث في الوسط

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate



A/C Condition	a/c not cooling	حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights	warning lights in display .	أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted	body repainted & portions repaired ,scratches	حالة صيغ المركبة
External Look	front windshield spot cracks	القفل الاضافي

الفحص الشامل
Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register