

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	111060	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	16/08/2022 17:58:32	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	1N4AA6AP1LC360290	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2020	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	NISSAN/MAXIMA	نوع/موديل المركبة	Mileage	10166	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Failed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.260 HC 138.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Front Left & Right Tyres		tires cracked حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Rims		scratches حالة الرنجات
Fenders		Front both side fenders& hood repaired .. المدكار
Bumpers		bumper sensor portions missing . الدعامية
Floor		side covers lose . الارضية
All Glasses		front right side window motor n/w النوافذ الجانبية
Side Safety Frame		Front bumper frame,fender frame,rad. support & bulk head repaired . اعمدة السلامة الجانبية
Mirror Side View		left side mirror crack المرابا الجانبية
Exhaust System		sign of repair open . تاريخ الملتصق
Transmission Condition		Gear box no check - road test not done . حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine overheat . حالة المحرك , الدخان

الفحص الشامل
Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate



Front Chassis Damaged

Sign of Front Accident

A/C Condition

Body Repainted

Front both side chassis repaired
& right side heated repaired.

a/c low cooling .

body portions repaired &
repainted ,scratches

أضرار في الشاسي الأمامي

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

حالة نظام التكييف

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

Test Certificate


✓ PASS



Transfer Certificate :	66390350
Chassis No :	1N4AA6AP1LC360290
Vehicle Make :	NISSAN
Vehicle Model :	MAXIMA
Vehicle Class :	Light Vehicle
Body Type :	SALOON
Fuel :	Benzene
Color :	Gray
Drive Direction :	--
Dimensions : (H x W x L)	-- x -- x --
Current Odometer :	10146 Kms. x
Origin :	United States
Model Year :	2020
Gear Type :	Automatic
Engine No :	vq35144732w
Engine Size :	3500 CC
Axles No :	2
Horse Power :	300
No Of Doors :	4
Cylinders :	6
No Of Seats :	5
G. V. W. :	2268 Kgs.
Empty Weight :	1580 Kgs.

Certificate Number :	5-TAS-2022-17227726
Inspection Date :	18-07-2022
Certificate Print Date :	18-07-2022
Services :	Registration Test
Vehicle Testing Partner :	Tasjeel
Vehicle Testing Center :	Tasjeel Al Qusais
Total Time Taken :	10 min 9 sec
Appointment Ref Number :	--
Start Time :	21:23
End Time :	21:33
Lane :	03
Attempt :	1
Token No. :	715
Prints No. :	1

Carbon footprint



Keep protecting Dubai environment

Estimated Vehicle Consumption (Rate in 12 Months)

27809 KM	2862 L	8987 AED	6.9 ton
Distance per year	Fuel consumed per year	Fuel cost per year	Carbon footprint per year

Parameter Readings

Service brake imbalance on front axle 18 %	Service brake imbalance on rear axle 2 %	Parking brake imbalance between LHS and RHS 11 %	Vehicle on Petrol CO Reading 0.57 %
Vehicle on Petrol HC Reading 56 PPM VOL			

Inspection Remarks:

FRONT BOTH SIDE FRAME MEMBER REPAIRED RIGHT SIDE HEATED REPAIRED CCM DONE WORK ORDER NUMBER 2021-1228-12 .FRONT BUMPER , FRAME FENDER , FRAME BULKHEAD REPAIRED (OLD PASS) . UNDER FLOOR COVERED .



Odometer Record
Replace Events Date

28/12/2021

Payment Details

Inspection Performed by 33723	Payment Method Cash	Transaction Number 17227726	Service Fees AED 170 Collected on 18/07/2022
Parking Slot No --	Service Name Registration Test	Attempt 1	Received by Muhammad Essa Abdullah Ali AlBalooshi

1 This is to acknowledge the receipt of AED 170 (in words: One Hundred and Seventy Dirhams Only.), towards the above service.
1 Information in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated calculations.

تستخدم هذه الشهادة حصرا في العمليات الخاصة بالترخيص الفني للمركبة. لا يعتد بهذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أعراض البيع أو الشراء خلاف عملية ترخيص المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص

