

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	112107	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	30/08/2022 19:09:38	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WDDUG7JB4FA074889	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2015	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MERCEDES/S 63	نوع/موديل المركبة	Mileage	79929	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Failed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 1.260 HC 161.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Failed		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Cover		portions cvoers damage .	الغطاء
Shock Absorbers		weak .	مخمد الصدمات
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out - noise .	التوصيلات
Rims		scratches	حالة الرنجات
Doors & Locks		doors & hood repaired doors & trunk not working auto .	الأبواب والأقفال
Fenders		front fenders repaired .	المدكار
Floor		flooring covered - dents.	الارضية
Chassis frame condition		Front right side dent&reinforcement have hole -covered visible area ok	حالة الشاشي
Side Safety Frame		bulk head ,bumper,bonnet & front suspension repaired .	اعمدت السلامة الجانبية
Transmission Condition		Gear refitted - runing ok .	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine smoking - refitted - runing ok .	حالة المحرك , الدخان
Others		Front fender frame, bumper & bulk head refitted .	أخرى

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لإغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



Need Wheel Alignment

میزانية العجلات

Sign of Front Accident

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

Sign of Side Accident

وجود مؤشر لحادث في الوسط

A/C Condition

a/c not cooling

حالة نظام التكييف

Air Bag Damaged

حالة الوسادة الهوائية

Digital Display Damaged/Warning  
Lights

engine & warning lights on .

أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

Body Repainted

body portions repaired &  
repainted ,scratches

حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

## Test Certificate

✓ PASS



Vehicle  
Registration



RTA

Plate Details :	--
Chassis No :	WDDUG7J84FA074889
Vehicle Make :	MERCEDES
Vehicle Model :	S63 AMG
Vehicle Class :	Light Vehicle
Body Type :	SALOON
Fuel :	Benzene
Color :	Black
Drive Direction :	--
Dimensions : (H x W x L)	-- x -- x --
Current Odometer :	79896 Kms.
Origin :	Germany
Model Year :	2015
Gear Type :	Automatic
Engine Size :	6000 CC
Engine No :	NIL
Horse Power :	577
Axles No :	2
Power :	
No Of Cylinders :	8
Doors :	
No Of Seats :	5
G. V. W. :	3000 Kgs.
Empty Weight :	2180 Kgs.

Certificate Number :	5-TAS-2022-17215524
Inspection Date :	17-07-2022
Certificate Print Date :	17-07-2022
Services :	Registration Test
Vehicle Testing Partner :	Tasjeel
Vehicle Testing Center :	Tasjeel Al Aweer
Total Time Taken :	10 min 17 sec
Appointment Ref Number :	--
Start Time :	14:29
End Time :	14:39
Time :	
Token No. :	196
Lane :	01
Prints No. :	1
Attempt :	1

### Carbon footprint



Thank you! You are environment protector

### Estimated Vehicle Consumption ( Rate in 12 Months )

60 KM	7 L	22 AED	0.1 ton
Distance per year	Fuel consumed per year	Fuel cost per year	Carbon footprint per year

### Parameter Readings

Service brake imbalance on front axle 4 %	Service brake imbalance on rear axle 3 %	Parking brake imbalance between LHS and RHS 10 %	Vehicle on Petrol CO Reading 0 %
Vehicle on Petrol HC Reading 0 PPM VOL			

Inspection Remarks: front bulkhead/bumper/fender bonnet/ front suspension/ repaired/ minor floor dents/OLD

### Payment Details

Inspection Performed by 35063	Payment Method Cash	Transaction Number 17215524	Service Fees AED 170 Collected on 17/07/2022
Parking Slot No --	Service Name Registration Test	Attempt 1	Received by Bajurdeen Abdul Gafoor

- 1 This is to acknowledge the receipt of AED 170 (in words: One Hundred and Seventy Dirhams Only.), towards the above service.  
2 Information in this certificate regarding the annual consumption rate of the vehicle is based on estimated calculations.

تستخدم هذه الشهادة حصرا في العمليات الخاصة بالتفريغ الفعلي للمركبة. لا تعد هذه الشهادة لأي عمليات أخرى بما في ذلك أراض البيع أو الشراء خلاف عملية تفريغ المركبة. لا تتحمل الجهة المصدرة أية مسؤولية جراء استعمال هذه الشهادة لغير ما أصدرت من أجله. هذه الشهادة صالحة لإجراء معاملة واحدة فقط خلال 30 يوم من تاريخ الفحص.

This certificate is used exclusively in the technical licensing process for vehicle. This certificate should not be valid for any process including selling or buying purposes other than vehicle licensing process. The issuing entity shall not bear any liability for using this certificate for any purposes other than those it was issued for. This certificate is valid for one transaction only for 30 days from the date of inspection.

