

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	112519	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	06/09/2022 11:24:10	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	KM8J23A43KU846082	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2019	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	HYUNDAI/TUCSON	نوع/موديل المركبة	Mileage	66924	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.050 HC 34.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Rims		scratches	حالة الرنجات
Rust		under neath parts minor rust .	الصداء
Doors & Locks		Doors,fenders,trunk &bumper repaired .	الأبواب والأقفال
Floor		quarter panel,rear left floor,side member frame& wheel arch repaired .	الارضية
Side Safety Frame		fender,wheel housing,apron & fire wall repaired .	اعمدة السلامة الجانبية
Mirror Rear View		cover missing .	المرآة الوسطى
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Front Chassis Damaged		Front left side chassis repaired & bend .	أضرار في الشاصي الأمامي
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident			وجود مؤشر لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لإغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة  
Vehicle Test Certificate

المميز  
almumayaz  
Vehicle Testing / لفحص المركبات

Air Bag Damaged

حالة الوسادة الهوائية

Body Repainted

body portions repaired &  
repainted scratches

حالة صبغ المركبة

الفحص الشامل  
Comprehensive Test  
هذه الشهادة غير صالحة لإعراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register