

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	121753	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	02/01/2023 23:59:37	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	5N1AR2MN7GC603480	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2016	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	NISSAN/PATHFINDER	نوع/موديل المركبة	Mileage	132359	عدد الاميال
			Vehicle Color	RED	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
--------	--------	---------

AUTOMATIC TEST

Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.000 HC 0.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات

VISUAL TEST

Rear Left & Right Tyres	both side worn out & old 2016/2017.	حالة الاطار الخلفي من جهة اليسار و اليمين
Spare Tyres	missing.	الاطار الاحتياطي
Doors & Locks	rear both & front left side doors & bonnet, trunk repaired.	الأبواب والأقفال
Fenders	rear both side & front left side fenders repaired.	المدكار
Bumpers	Bumper repaired .	الدعامية
Floor	under neath portions parts minor dents & rust .	الارضية
Chassis frame condition	Front left side chassis inner minor dent & End kinked .	حالة الشاصي
Chasis	front windshield crack.	هيكل
Side Safety Frame	Front fender frame, inner rad. frame repaired .	اعمدة السلامة الجانبية
Exhaust System	Exhaust pipe lose due braket damage .	تاريخ الملصق
Wiring Condition	There are additional connection wires .	حالة شبكة الاسلاك
GCC Specification	NO.	مواصفات خليجية
Chassis Number	manufactur sticker missing .	رقم الشاسيه
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

A/C Condition

Digital Display Damaged/Warning
Lights

Body Repainted

a/c supply not functioning
properly .

ENG warning light on.

body portions repaired &
repainted scratches.

حالة نظام التكييف

أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

حالة صيغ المركبة