

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	121784	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	02/01/2023 23:55:56	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	3N1AB7AP0JL634905	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2018	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	NISSAN/SENTRA	نوع/موديل المركبة	Mileage	68956	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLUE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.600 HC 114.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Tail Light		crack. الانوار الخلفية
Stub Axle Assemblies, Boots		while turn left & right abnormal noise - axle . المحور
Front Left & Right Tyres		front both side worn out. حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Rims		nut incomplet. حالة الرنجات
Spare Tyres		missing . الاطار الاحتياطي
Doors & Locks		Rear both & front left side doors ,Bonnet ,Trunk repaired // trunk not closing properly . الأبواب والأقفال
Fenders		all fenders repaired. المدكار
Bumpers		bumpers repaired . الدعامية
Floor		quarter panel, valance panel ,tail gate, rear flooring, wheel arch, fender & trunk repaired . الارضية
Chassis frame condition		Rear right End Extension & Front right side outer dents . حالة الشاصي
Side Safety Frame		Bulk head dents, fender frame, inner rad. frame repaired . اعمدة السلامة الجانبية
Others		rear windshield replaced . أخرى
GCC Specification		NO. مواصفات خليجية
Need Wheel Alignment		perform wheel alignment . ميزانية العجلات
Engine and Gear Box Performance OK		Engine refitted - gear oil pan dent . أداء المحرك و ناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة

Sign of Rear Accident

A/C Condition

Digital Display Damaged/Warning
Lights

a/c ok

وجود مؤشر لحادث في المؤخره

حالة نظام التكييف

أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

Body Repainted

body portions repaired &
repainted scratches dent.

حالة صيغ المركبة