

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	121825	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	02/01/2023 23:39:47	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2T1BURHE1FC465709	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2015	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	TOYOTA/COROLLA	نوع/موديل المركبة	Mileage	37173	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.490 HC 133.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Head Lights		braket crack. الانوار الامامية
Steering Wheel Alignments		wheel & tires are not aligning properly - while drive abnormal sound . ميزانية عجلة القيادة
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Front Left & Right Tyres		right side tire crack. حالة الاطوار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Fenders		front left side fender repaired. المدكار
Bumpers		repaired . الدعامة
Floor		Flooring dents & minor detached الارضية
Side Safety Frame		Bulk head ,fender frame,rad. support,b/frame& apron reinforcement repaired . اعمدت السلامة الجانبية
Mirror Rear View		missing. المرآه الوسطى
GCC Specification		NO. مواصفات خليجية
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Front Chassis Damaged		Front right chassis repaired & both side bend / still dents . أضرار في الشاصي الأمامي
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok. حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

Body Repainted

body portions repaired &
repainted scratches.dent.

حالة صيغ المركبة