

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	122602	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	12/01/2023 18:23:59	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	5YFEPRAE6LP113381	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2020	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	TOYOTA/COROLLA	نوع/موديل المركبة	Mileage	102454	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLUE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.470 HC 189.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Head Lights		braket crack.	الانوار الامامية
Hand Break Cable & Brackets		brake drum rust /while pressing pedal abnormal sound & dents .	فرامل اليد
Doors & Locks		left side & front right doors/hood repaired.	الأبواب والأقفال
Fenders		front fenders repaired.	المذكار
Bumpers		scratches repaired & back panel dent .	الدعامية
Floor		Flooring covered visible area checked .	الارضية
Chassis frame condition		covered - Front left side outer skirt dents & slight bend .	حالة الشاصي
All Glasses		right side windows motor not working.	النوافذ الجانبية
Side Safety Frame		Bulk head, rad. support,fender frame repaired .	اعمدت السلامة الجانبية
Others		front windshield replaced.	أخرى
GCC Specification		NO.	مواصفات خليجية
Engine and Gear Box Performance OK		Engine oil low .	أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident			وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok.	حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		Eng. warning light on .	أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		body portions repaired & repainted scratches dent.	حالة صيغ المركبة

Body Repainted

body portions repaired &
repainted scratches dent.

□ الة ص ب □ الم رك بة