

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	122949	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	17/01/2023 15:59:41	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	1FM5K8GT6GGC47745	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2016	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	FORD/EXPLORER	نوع/موديل المركبة	Mileage	81952	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
--------	--------	---------

AUTOMATIC TEST

Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.620 HC 143.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات

VISUAL TEST

Steering Wheel Alignments		steering wheel hard . ميزانية عجلة القيادة
Front Left & Right Tyres		tires dry cracked. حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمي
Doors & Locks		Right side & front left side doors & trunk repaired - trunk not working auto الأبواب والأقفال
Fenders		left side fenders repaired. المدكار
Bumpers		bumper & grill portions crack. الدعامة
Floor		right side running board & both side flooring dents & portion detached . الارضية
Chassis frame condition		Front right side chassis bend & dent . حالة الشاصي
Side Safety Frame		Front right side fender frame,bulk head repaired . اعمدة السلامة الجانبية
Exhaust System		Exhaust pipe cut & re-welded. تاريخ الملصق
Transmission Condition		Gearbox while acceleration shaking - running . حالة نقل الحركة
GCC Specification		NO. مواصفات خليجية
Engine Condition		Engine refitted - running ok . حالة المحرك
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Rear Accident		وجود مؤشر لحادث في المؤخره
Sign of Side Accident		وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c not cooling. حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged		حالة الوسادة الهوائية
Digital Display Damaged/Warning Lights		Eng/air bag & warning lights on . أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		body portions repaired & repainted scratches.dent. حالة صغ المركبة

