

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	128016	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	14/03/2023 17:20:50	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	1G1ZD5ST6NF153737	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2022	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	CHEVROLET/MALIBU	نوع/موديل المركبة	Mileage	8572	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Failed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.000 HC 21.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Front Left & Right Tyres		left side old 2015. حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Doors & Locks		front right side door & bonnet repaired. الأبواب والأقفال
Bumpers		Bumper repaired . الدعامية
Chassis frame condition		Front right side member frame repaired . حالة الشاصي
Side Safety Frame		Front right fender frame,rad. frameb/frame,wheel housing repaired . اعمدت السلامة الجانبية
GCC Specification		NO. مواصفات خليجية
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident		وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok. حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged		حالة الوسادة الهوائية
Body Repainted		body portions repaired & repainted scratches. حالة صبغ المركبة