

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	128262	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	16/03/2023 10:12:32	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	5NPD84LF8LH524523	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NIL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2020	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	HYUNDAI/ELANTRA	نوع/موديل المركبة	Mileage	54875	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.030 HC 10.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Springs & Shackle Pins		suspension noise . الزنبرك الورقي
Spare Tyres		missing. الاطار الاحتياطي
Doors & Locks		doors,roof & bonnet repaired. الأبواب والأقفال
Fenders		front left & rear both side fenders repaired. المدكار
Bumpers		repaired . الدعامية
Floor		Back panel dents. الارضية
Side Safety Frame		Front bulk head,fender frame,apron&Front suspension repaired . اعمدت السلامة الجانبية
GCC Specification		NO. مواصفات خليجية
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Front Chassis Damaged		Front left side chassis & right side end repaired أضرار في الشاصي الأمامي
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident		وجود مؤشر لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok. حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged		حالة الوسادة الهوائية
Digital Display Damaged/Warning Lights		Engine warning light on. أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		Body portions repaired & repainted scratches. حالة صيغ المركبة