

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	129372	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	28/03/2023 07:48:57	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	5XYPG4A51LG615134	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2020	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	KIA/SORENTO	نوع/موديل المركبة	Mileage	69485	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 1.290 HC 238.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Cover		under Body covered visible area checked . الغطاء
Stub Axle Assemblies, Boots		Axle grease leak / boot worn out . المحور
Front Left & Right Tyres		Front right side tire cracked . حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Doors & Locks		Front & rear left side doors /Bonnet portions repaired . الأبواب والأقفال
Fenders		Front right side & rear left side fenders repaired . المدكار
Floor		under body covered visible area checked . الارضية
Side Safety Frame		Front right side fender /frame/ wheel housing repaired . اعمدت السلامة الجانبية
Engine Condition, Smoke		Engine Smoking - running . حالة المحرك , الدخان
Chassis OK		الشاصي بحالة جيدة
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident		وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok . حالة نظام التكييف
Gear OK		ناقل الحركة يعمل
Body Repainted		Body portions repaired & repainted . حالة صيغ المركبة