

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	132333	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	02/05/2023 07:37:37	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	3N1AB8CV3LY260118	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2020	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	NISSAN/SENTRA	نوع/موديل المركبة	Mileage	55077	عدد الاميال
			Vehicle Color	MAROON	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.030 HC 10.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Rims		nut incomplet.	حالة الرنجات
Doors & Locks		front left side door repaired & bonnet replaced.	الأبواب والأقفال
Fenders		front fenders repaired.	المدكار
Bumpers		refitted .	الدعامية
Side Safety Frame		Bulk head / Rad. support / Fender /frame repaired .	اعمدة السلامة الجانبية
Mirror Rear View		lens crack.	المرآة الوسطى
Seat Belts		rear left side seat belt defect.	احزمة الامان
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Chassis OK		chassis covered visible area checked ok .	الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok .	حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged			حالة الوسادة الهوائية
Body Repainted		body portions repaired & repainted scratches.	حالة صبغ المركبة