

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	145926	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	05/09/2023 09:34:07	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JN8AY2NY9G9156670	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2016	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	NISSAN/PATROL	نوع/موديل المركبة	Mileage	268102	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Not tested		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.740 HC 207.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Cover		fuse cover missing.	الغطاء
Shock Absorbers		weak .	مخمد الصدمات
Stub Axle Assemblies, Boots		inner axle grease leak & boot cut	المحور
Suspension Crack or Bend Bushes		Bushes worn out.	التوصيلات
Doors & Locks		Hood damper weak .	الأبواب والأقفال
Fenders		Fenders / Hood / Trunk/ Roof / Front left & rear both side doors / Bumpers repaired .	المدكار
Bumpers		Bumper portion crack / scratches / refitted .	الدعامية
Exhaust System		Exhaust pipe sing weldeding .	تاريخ الملصق
Transmission Condition		Gear running ok .	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		Engine refitted - Hc / Co. high - running ok .	حالة المحرك , الدخان
Battery Condition		braket missing.	حالة البطارية
GCC Specification		YES.	مواصفات خليجية
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
A/C Condition		a/c ok.	حالة نظام التكييف
Differential Not OK		Diff. refitted .	ترس التفاضلي لا يعمل
Body Repainted		body repainted & portions repaired scratches dent -except front right door.	حالة صيغ المركبة
External Look		front windshield spot crack.	القفل الاضافي