

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	147027	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	12/09/2023 19:30:58	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	5YJXCCE27HF058170	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2017	سنة الصنع	Cylinders	0	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Electric	نوع الوقود
Make/Model	TESLA MODEL X	نوع/موديل المركبة	Mileage	71161	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Not tested		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Not tested	CO ----- HC -----	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Cover		under body fully covered .	الغطاء
Front Left & Right Tyres		worn out 2019.	حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Doors & Locks		left side doors portions repainted	الأبواب والأقفال
Fenders		Front left side portion repainted .	المدكار
All Glasses		Front left side window motor not working properly .	النوافذ الجانبية
Others		Battery-Electric Motor - running ok .	أخرى
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
A/C Condition		a/c ok .	حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repaired & repainted scratches.	حالة صيغ المركبة