

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	149172	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	03/10/2023 19:01:08	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WDDKK6FF7HF360169	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2017	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	COUPE	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MERCEDES/E400	نوع/موديل المركبة	Mileage	34529	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.320 HC 158.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Doors & Locks		doors fenders,& bonnet / pillars repaired. الأبواب والأقفال
Floor		flooring covered visible area checked . الارضية
Chassis frame condition		Front outer skirt repaired / dent - for reg. need to remove covers to conform . حالة الشاصي
GCC Specification		NO. مواصفات خليجية
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident		وجود مؤشر لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok. حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged		حالة الوسادة الهوائية
Digital Display Damaged/Warning Lights		Engine & warning light on. أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		body repainted & portions repaired scratches dent -except trunk. حالة صبع المركبة