

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	154975	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	07/11/2023 15:58:06	تاريخ الفحص	ID NO	0	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	1FA6P8CF4K5191051	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2019	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	COUPE	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	FORD/MUSTANG	نوع/موديل المركبة	Mileage	31639	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.020 HC 36.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Suspension Crack or Bend Bushes		Bushes worn out .	التوصيلات
Spare Tyres		missing .	الاطار الاحتياطي
Bumpers		refitted .	الدعامية
Chassis frame condition		reinforcement repair - dent - bulk head/ fenders frame / rad. frame b/ frame repaired - refitted .	حالة الشاصي
Side Safety Frame			اعمدت السلامة الجانبية
Chassis Number		vin available only front dash board & left side panel .	رقم الشاسيه
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok .	حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged			حالة الوسادة الهوائية
Body Repainted		Body repainted & portions repaired & except roof .	حالة صيغ المركبة