

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

Reference/Transaction #	87388	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	31/08/2021 13:48:31	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	ZAMVL45F4F0142549	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Vehicle Number	Nil	رقم المركبة	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Plate Category	Private	فئة اللوحة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Plate Code		رمز اللوحة	Mileage	65723	عدد الاميال
Vehicle Type	COUPE	نوع المركبة	Year of Manufacture	2015	سنة الصنع
Make/Model	MASERATI/GRAN TURISMO	نوع/موديل المركبة	Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.010 HC 28.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Head Lights		head light braket crack & wheel housing repaired الانوار الامامية
Cover		under neath covers damage & portions missing . الغطاء
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out التوصيلات
Rear Left & Right Tyres		rear left side outer poritons cut حالة الاطار الحلقي من جهة اليسار و اليمين
Bumpers		bumper refitted & ninner damage الدعامية
Floor		floor dents& b/s runnng board covers lose الارضية
Chassis frame condition		front right chassis & left side end repaired -have perviose c.c.m pass حالة الشاصي
Side Safety Frame		fender & frame,b/head, b/ frame repaired اعمدت السلامة الجانبية
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident		وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition	a/c ok	حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repainted حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل**  
**Comperhensive Test**  
شهادة الفحص غير صالحة لتسجيل المركبات  
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register