

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

Reference/Transaction #	92158	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	09/11/2021 17:46:27	تاريخ الفحص	ID NO	132	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WDB1400321A159788	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Vehicle Number	Nil	رقم المركبة	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Plate Category	Private	فئة اللوحة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Plate Code		رمز اللوحة	Mileage	154108	عدد الاميال
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Year of Manufacture	2009	سنة الصنع
Make/Model	MERCEDES/S 350	نوع/موديل المركبة	Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.430 HC 314.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Tail Light		crack. الانوار الخلفية
Ties Rods, Bushes, Centre Link Left & Right		bushes w/out. ذراع التوجيه-الربلة جهة اليسارواليمين
Floor		floor dent & scratches/rust proofed. الارضية
All Glasses		window motor weak. النوافذ الجانبية
Engine Condition, Smoke		smoke. حالة المحرك , الدخان
Steering Oil Leaking		leak. تسريب في زيت المقود
Chassis OK		ok. الشاصي بحالة جيدة
Engine Oil Leaking		leak. تسريب في زيت المحرك
Gear Box Oil Leaking		leak. تسريب في زيت ناقل الحركة
Gear Defect		delay shifting. خلل في ناقل الحركة
A/C Condition		not cool. حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions scratches & dents. حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comperhensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register