

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

Reference/Transaction #	92605	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	16/11/2021 16:50:44	تاريخ الفحص	ID NO	132	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	MDHBN7AD6GG711238	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Vehicle Number	Nil	رقم المركبة	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Plate Category	Private	رقم المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Plate Code		فئة اللوحة	Mileage	125438	عدد الاميال
Vehicle Type	SALOON	رمز اللوحة	Year of Manufacture	2016	سنة الصنع
Make/Model	NISSAN/SUNNY	نوع/موديل المركبة	Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
--------	--------	---------

AUTOMATIC TEST

Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.380 HC 139.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Failed	فحص امتصاص الصدمات

VISUAL TEST

Brake Pedal	need repair - immediately danger to drive	دواسة الفرامل
Spare Tyres	missing	الاطار الاحتياطي
Side Safety Frame	bulk head,f/frame,apron,l/s a post, c/pillar rad. support frame reprd	اعمدت السلامة الجانبية
Seat Belts	r/s seat bealt defective .	احزمة الامان
Exhaust System	exhaust pipe refitted & nut missing.	تاريخ الملصق
Transmission Condition	gear road test not done due brake weak - danger to drive .	حالة نقل الحركة
Battery Condition	weak.	حالة البطارية
Front Chassis Damaged	front both side chassis heated repaired .	أضرار في الشاصي الأمامي
Rear Compartment Damaged	compartment repaired .	أضرار في مقدمة المقصورة
Engine Oil Leaking	eng. & gear oil leak & refitted.	تسريب في زيت المحرك
Engine Condition	eng. road test not done due brake weak .	حالة المحرك
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Rear Accident		وجود مؤشر لحادث في المؤخرة
Sign of Side Accident	l/s doors & pillars, running board, rocker panel,q/panel,b/panel reprd	وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition	a/c ok	حالة نظام التكييف

**الفحص الشامل
Comperhensive Test**

هذه الشهادة غير صالحة لا عراض تسجيل المركبات
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

المصم
almumayaz
Vehicle Testing / فحص المركبات

Body Repainted

body portions repaired &
repainted .

حاله صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comperhensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register

Transaction # 92605, Page 2 of 2

صندوق بريد ٤١٠٠٩٢، دبي-الإمارات العربية المتحدة ت ٢٩٧٧٧٤٤ ٤ ٩٧١ + ف ٢٦٦٥٥٤٠ ٤ ٩٧١ +
PO Box: 410092, Dubai United Arab Emirates | T+971 4 2977744 | F+971 4 2665540
info@mumayaz.ae | www.mumayaz.ae