

VEHICLE TEST REPORT -FULL CHECK

Ref # : 034662	Date : 03-Nov-2021 12:16:00PM
Customer : OASIS MOTORS	VIN # : 0116798
Vehicle : CHEVROLET CAMARO	Model : 2020
Color : Red	Mileage : 9327
Inspector : MOHAN	Test Drive : MOHAN

LIGHTS

Passed

الأضواء

ناجح

BODY

Passed

الهيكل

ناجح

CHASSIS

Passed

الشاسي

ناجح

ROOF

Passed

السقف

ناجح

BONNET AND TRUNK

Passed

غطاء المحرك والصندوق

ناجح

FENDERS

Passed

المدكار

ناجح

DOORS

Passed

الابواب

ناجح

BUMPERS

Passed

الدعاميات

ناجح

RIMS

There is scratches on the rims

رنجات

شحفات في الرنجات

ENGINE

Passed

المحرك

ناجح

GEAR BOX

Passed

الجبر

ناجح

DIFFERENTIAL

Passed

الدفریشن

ناجح

TRANSMISSION SHAFT

Passed

عامود ناقل الحركة

ناجح

Terms & Conditions:

This certificate shows the test values at the time of inspection only. Gear One is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

الشروط والاحكام :

هذا التقرير يظهر نتيجة الفحص في وقت الفحص فقط جبر وان غير مسؤول عن العيوب الغير مرئية والفحص يتم ظاهريا طبقا لقانون السير صلاحية هذا التقرير هي ليوم الفحص فقط

ALIGNMENT

Passed

الميزانية

ناجح

TYRES & BRAKES

Passed

الاطارات والفرامل

ناجح

EXHAUST

Passed

الاكزوز

ناجح

Terms & Conditions:

This certificate shows the test values at the time of inspection only. Gear One is not responsible for any hidden defects and inspection done according to the traffic law. Validity of this certificate is for the same day only.

الشروط والاحكام :

هذا التقرير يظهر نتيجة الفحص في وقت الفحص فقط
جبر وان غير مسؤول عن العيوب الغير مرئية والفحص يتم ظاهريا
طبقا لقانون السير
صلاحية هذا التقرير هي ليوم الفحص فقط



2020 GM Vehicle Diagnostic Report

License Plate: HJG
 Manufacturer: GM
 Year: 2020
 Model: Chevrolet
 Sub Model: Camaro
 Engine:

Client:
 Phone Number:
 VIN: 1G1F91RS4L0116793
 Mileage: 9328 km
 Color:
 Status:

Path: GM>Automatic selection>2020>Passenger car>Chevrolet>Camaro>1G1F91RS4L0116793>3.6L (LGX)>Automatic transmission 10 speed (M11)>Enhanced driver information center (UDD)>Radio (IOS)>060D>Emergency response assistance>060D>Not equipped>Light emitting diode (T4L)>Not equipped>Auto scan

Overview

Modules Scanned:15
 Modules with Faults:1
 Total number of codes :1

System status report

System	DTC	Status
1. Engine control module	0	Pass
2. Transmission control module	0	Pass
3. Electronic brake control module	0	Pass
4. Inflatable restraint sensing and diagnostic module	0	Pass
5. Instrument cluster	0	Pass
6. Power steering control module	0	Pass
7. Steering wheel angle sensor module	0	Pass
8. Body control module	0	Pass
9. HVAC control module	0	Pass
10. HVAC controls	0	Pass
11. Keyless entry control module	0	Pass
12. Passenger presence module	0	Pass
13. Radio	1	Fault



14. Radio controls 0 Pass

15. Serial data gateway module 0 Pass

DTC Details

1. Radio(1 DTC)

Codes	Description	Status
B2462:04	Global positioning system signal open	DTC history status : History DTC current status : Not current

Disclaimer

The second half of the statement should be reworded to indicate. for you safety the faults should be analyzed and repaired by a professional automotive technician.