

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

Reference/Transaction #	92859	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	22/11/2021 11:09:30	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	1N4BL4BV5LC178379	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Vehicle Number	Nil	رقم المركبة	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Plate Category	Private	فئة اللوحة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Plate Code		رمز اللوحة	Mileage	7697	عدد الاميال
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Year of Manufacture	2020	سنة الصنع
Make/Model	NISSAN/ALTIMA	نوع/موديل المركبة	Vehicle Color	BLUE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
--------	--------	---------

### AUTOMATIC TEST

Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.000 HC 8.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات

### VISUAL TEST

Cover	portons covers damage	الغطاء
Suspension Crack or Bend Bushes	under neath parts & floor dents.	التوصيلات
Floor	running board dents.	الارضية
Side Safety Frame	bulk head, w/housing,f/frame,rad. support frame,b/frame,apron reprd .	اعمدة السلامة الجانبية
Need Wheel Alignment		میزانية العجلات
Front Chassis Damaged	front chassis heated repaired &bend .	أضرار في الشاصي الأمامي
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident		وجود مؤشر لحادث في الوسط
A/C Condition	a/c ok.	حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights	warning lgihts on .	أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted	body portions repainted .	حالة صيغ المركبة

