

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

Reference/Transaction #	92955	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	23/11/2021 10:22:13	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JTHBK1GG3F2205478	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Vehicle Number	Nil	رقم المركبة	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Plate Category	Private	رقم المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Plate Code		فئة اللوحة	Mileage	79773	عدد الاميال
Vehicle Type	SALOON	رمز اللوحة	Year of Manufacture	2015	سنة الصنع
Make/Model	LEXUS/ES 350	نوع/موديل المركبة	Vehicle Color	WHITE	لون المركبة


Defect	Result	Remarks
--------	--------	---------

AUTOMATIC TEST

Brake System	Failed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.000 HC 9.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات

VISUAL TEST

Rust		under neath parts & member frame & all brake brake drum & hub rust الصداء
Doors & Locks		bumper,door,fender, tail door & rocker panel reprd الأبواب والأقفال
Chassis frame condition		front chss outer minor dent -ok - rear need rem. covers to check f/frame,q/panel,wheel arch bulk head,b/frame tail door repaired حالة الشاصي
Side Safety Frame		for reg. need remove rear all under neath covers & inner to check . اعمدت السلامة الجانبية
Others		أخرى
Engine and Gear Box Performance OK		abnormal sound while driving أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident		وجود مؤشر لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok . حالة نظام التكييف
Fender Frame Damaged		أضرار في رفرف الاطار
Digital Display Damaged/Warning Lights		warning light on. أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted		body portions repainted . حالة صيغ المركبة



Transaction # 92955, Page 1 of 2

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط. وتعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

**الفحص الشامل
Comperhensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لا عراض تسهيل المركبات
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register