

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	95263	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	27/12/2021 15:28:15	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	1G1ZD5ST4LF070918	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2020	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	CHEVROLET/MALIBU	نوع/موديل المركبة	Mileage	18577	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.010 HC 138.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Side Lights		lens cover missng .	الأنوار الجانبية
Fenders		doors,roof,fender& hood reprd.	المدكار
Bumpers		refitted .	الدعامية
Floor		flooring dents & holing .	الارضية
Side Safety Frame		front bulk ,rad.support ,f/frame,r/s wheel area repaired .	اعمدت السلامة الجانبية
Transmission Condition		gear shocking .	حالة نقل الحركة
Need Wheel Alignment			ميزانية العجلات
Front Chassis Damaged		front both side chassis heated repaired & bend .	أضرار في الشاصي الأمامي
Engine Condition		engine ok.	حالة المحرك
Sign of Front Accident			وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Side Accident			وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		low cooling .	حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged		air bag damage.	حالة الوسادة الهوائية
Digital Display Damaged/Warning Lights		eng. warning light-on .	أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

المختبر الشامل  
Comprehensive Test  
هذه الشهادة غير صالحة للأغراض التسجيل للمركبات  
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register

Transaction # 95263, Page 1 of 2

شهادة فحص مركبة  
Vehicle Test Certificate

المصير  
almumayaz  
Vehicle Testing لفحص المركبات

Body Repainted

body portions repainted .

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل  
Comperhensive Test

Transaction # 95263, Page 2 of 2

هذه الشهادة غير صالحة للأغراض تسجيل المركبات  
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register