

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط وتعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	95345	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	28/12/2021 15:58:13	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	55SWF6EB2JU247608	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2018	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MERCEDES/C43	نوع/موديل المركبة	Mileage	44289	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.940 HC 146.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Failed		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Cover		remove under neath fully covered to check .	الغطاء
Rims		tire nut & strut missing	حالة الرنجات
Chassis frame condition		remove covers to check .	حالة الشاصي
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك وناقص الحركة جيد
A/C Condition		a/c ok.	حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repainted .	حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة للتسجيل
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register

Transaction # 95345, Page 1 of 1