

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayyaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayyaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayyaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	96857	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	18/01/2022 16:14:35	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	1N4AA6AV9KC367887	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2019	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	NISSAN/MAXIMA	نوع/موديل المركبة	Mileage	49656	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out. التوصيلات
Rims		nut incompleat . حالة الرنجات
Floor		flooring avoid rusty - dents الارضية
Side Safety Frame		frt f/frame,fender, apron,bulkhead& bumper frame repaired . اعمدت السلامة الجانبية
Seat Belts		seat belt not working proeprly . احزمة الامان
Engine Condition, Smoke		hc. & co. high - runing ok. حالة المحرك , الدخان
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Front Chassis Damaged		front right side chassis replaced - for reg. required c.c.m اضرار في الشاصي الامامي
Engine Oil Leaking		oil leak تسريب في زيت المحرك
Gear Defect		gear shocking & low power . خلل في ناقل الحركة
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Rear Accident		bumpers frame,rearpanel,quarter panel & wheel arch reapirod وجود مؤشر لحادث في المؤخرة
A/C Condition		a/c ok. حالة نظام التكييف

الفحص الشامل
Comperhensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاعراض تسجيل المركبات
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Registration

Transaction # 96857, Page 1 of 2

شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate



Air Bag Damaged

damage .

حالة الوسادة الهوائية

Digital Display Damaged/Warning
Lights

warning lights on.

أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

Body Repainted

body portions repainted .

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comperhensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register

Transaction # 96857, Page 2 of 2