

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	96894	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	19/01/2022 02:49:21	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	WDDPK6GA0HF130112	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2017	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	COUPE	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MERCEDES/C43	نوع/موديل المركبة	Mileage	49605	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 1.840 HC 395.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Passed		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Cover		under body covered .	الغطاء
Paint		body minor scractehs & dents .	الصنع
Transmission Condition		gear ok.	حالة نقل الحركة
Others		this car previously water flood record .	أخرى
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Engine Condition		eng. misfire & co. & hc. high .	حالة المحرك
A/C Condition		a/c ok .	حالة نظام التكييف

الفحص الشامل
Comperhensive Test
هذه الشهادة غير صالحة للأغراض تسجيل المركبات
This Certificate Is Not Valid For Vehicle Register

Transaction # 96894, Page 1 of 1