

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	106866	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	14/06/2022 12:46:40	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2C3CCACT0EH211237	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2014	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	CHRYSLER/300 C	نوع/موديل المركبة	Mileage	254229	عدد الاميال
			Vehicle Color	GERY	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Failed	CO 0.280 HC 887.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Tail Light		crack . الانوار الخلفية
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Bumpers		refitted . الدعامية
Floor		running board dents . الارضية
Transmission Condition		gear ok . حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		engine smoking . حالة المحرك , الدخان
Others		this car is ok for register after repair defctives . أخرى
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Chassis OK		الشاصي بحالة جيدة
Engine Oil Leaking		تسريب في زيت المحرك
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Rear Accident		وجود مؤشر لحادث في المؤخرة
A/C Condition		حالة نظام التكييف
Digital Display Damaged/Warning Lights		أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف



شهادة فحص مركبة
Vehicle Test Certificate

المصير
almumayaz
لفحص المركبات
Vehicle Testing

Body Repainted

body portions repainted .

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض
This Certificate is Valid for Vehicle Register

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not valid for vehicle register