

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	106949	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	14/06/2022 16:47:45	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	MAJTK1BA9FAK09989	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2015	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	FORD/ESCORT	نوع/موديل المركبة	Mileage	182617	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.160 HC 231.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Tail Light		crack . الانوار الخلفية
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out . التوصيلات
Transmission Condition		gear runing ok حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		engine Hc. Co. high .runing ok . حالة المحرك , الدخان
Others		this car is ok for register . أخرى
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Gear Box Oil Leaking		wetness تسريب في زيت ناقل الحركة
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
Sign of Rear Accident		وجود مؤشر لحادث في المؤخرة
A/C Condition		a/c ok . حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repaired & repainted . حالة صبغ المركبة

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات.
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

Transaction # 106949, Page 1 of 1