

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	107424	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	21/06/2022 18:16:43	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	KNAE25LA4J6012326	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2018	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	SALOON	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	KIA/ Stinger	نوع/موديل المركبة	Mileage	42660	عدد الاميال
			Vehicle Color	øWHITE AND BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.530 HC 181.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Bumpers		refitted . الدعامة
Floor		flooring covers damage - while driving noise . الارضية
Chassis frame condition		front right chassis end repaired . حالة الشاسي
Side Safety Frame		bulk head, fenders frame,rad. support, b/frame,bonnet repaired اعمدت السلامة الجانبية
Transmission Condition		gear ok . حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		engine co. & hc refitted - high-running ok . حالة المحرك , الدخان
Fuel Tank		radiator braket damage & lose . خزان الوقود
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		a/c ok - condenser dents . حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repaired & repainted . حالة صيغ المركبة

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register