

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	109629	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	26/07/2022 16:09:37	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2GCVKPEC1K1146989	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	NILL	رقم المحرك
Year of Manufacture	2019	سنة الصنع	Cylinders	8	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	PICKUP	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	CHEVROLET/SILVERADO PICK-UP	نوع/موديل المركبة	Mileage	95996	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
AUTOMATIC TEST		
Brake System	Not tested	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Failed	CO 3.680 HC 3950.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST		
Tail Light	crack	الانوار الخلفية
Steering Wheel Alignments	steering wheel hard .	ميزانية عجلة القيادة
Power Steering Pump	power steering pump defect .	المضخة الهيدروليكية لعجلة القيادة
Ties Rods, Bushes, Centre Link Left & Right	Body mounting nut missing .	ذراع التوجيه-الربلة جهة اليسار واليمين
Shock Absorbers	weak .	مخمد الصدمات
Transmission Shaft, Flange or Joint	worn out .	عمود التعشيق
Brake Efficiency Middle Wheels, Left & Right Hand	brake system not check .	ميزانية الفرامل الوسطى واليمين واليسار
Hand Break Cable & Brackets	brake cable damage .	فرامل اليد
Front Left & Right Tyres	tires crack & worn out ,rear lift side old 2017	حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمي
Rims	scratches	حالة الرنجات
Rust	under neath parts & chassis rusty	الصداء
Doors & Locks	doors pillars repaired -need to remove pillars & inner cvoers to check	الابواب والأقفال

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



Bumpers	bumpers dents	الدعامة
Floor	running board & flooring & body mounting repaired & bend	الارضية
Side Safety Frame	f/frame,bulk head& cross member reapiored .	اعمدت السلامة الجانبية
Exhaust System	Exhaust noise .	تاريخ الملصق
Engine Condition, Smoke	Engine defct - smoking .	حالة المحرك , الدخان
Battery Condition	Engine not functioning properly knocking	حالة البطارية
Others	Road test not done .	أخرى
Chassis Number	rust & area repaired .	رقم الشاسيه
Need Wheel Alignment		ميزانية العجلات
Front Chassis Damaged	chassis repaired - rust - need to clean completely chassis frame	أضرار في الشاصي الأمامي
Rear Chassis Damaged	bend & need to clean chassis oily& rust proof.	أضرار في الشاصي الخلفي
Middle Chassis Damaged	middle chss bend & dent - need rem. rust proof& steam wash to check .	أضرار في منتصف الشاصي
Gear Defect	Gear defect - not move & sign of repair .	خلل في ناقل الحركة
Sign of Rear Accident	Cabin repaired .	وجود مؤشر لحادث في المؤخره
Sign of Side Accident		وجود مؤشر لحادث في الوسط
Defect in 4WD Gear	defect & leak .	وجود خلل في ناقل الحركة الرباعي
A/C Condition	a/c not cooling	حالة نظام التكييف
Air Bag Damaged	air bag damage & missing .	حالة الوسادة الهوائية
Digital Display Damaged/Warning Lights	warning lights in display .	أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف
Body Repainted	body portions repaired & repainted,scratches ,dents	حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل
Comprehensive Test
هذه الشهادة غير صالحة لأغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register