

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	109782	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	28/07/2022 11:40:03	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JS3TA0D19J4100252	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2018	سنة الصنع	Cylinders	4	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	SUZUKI/GRAND VITARA	نوع/موديل المركبة	Mileage	36722	عدد الاميال
			Vehicle Color	SILVER	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
AUTOMATIC TEST			
Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.220 HC 140.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
VISUAL TEST			
Stub Axle Assemblies, Boots		axle boots worn out	المحور
Front Left & Right Tyres		tires cracked	حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليميني
Floor		under neath minor rust .	الارضية
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك وناقص الحركة جيد
A/C Condition		a/c ok	حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portion repainted .	حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register