

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	110422	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	08/08/2022 11:48:19	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	JE4MR62N2HJ718504	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nil	رقم المحرك
Year of Manufacture	2017	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	MINI/PAJERO	نوع/موديل المركبة	Mileage	151849	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
<b>AUTOMATIC TEST</b>		
Brake System	Passed	نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.400 HC 179.000 نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested	فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>		
Front Left & Right Tyres		حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليميني all tires cracked .
Paint		الصيغ body scratches & dents - spots rust .
Bumpers		الدغامية scratches
Chassis OK		الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK		أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Engine Oil Leaking		تسريب في زيت المحرك
Sign of Front Accident		وجود مؤشر لحادث في المقدمة
A/C Condition		حالة نظام التكييف a/c not cooling .

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register