

# شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



## شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	110516	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	08/08/2022 16:51:38	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	TRUDD28J581040679	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2008	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	COUPE	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	AUDI/T T COUPE	نوع/موديل المركبة	Mileage	289178	عدد الاميال
			Vehicle Color	WHITE	لون المركبة

Defect	Result	Remarks	
<b>AUTOMATIC TEST</b>			
Brake System	Not tested		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.630 HC 307.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات
<b>VISUAL TEST</b>			
Head Lights		crack	الانوار الامامية
Cover		underneath fully covered portions damage .	الغطاء
Shock Absorbers		weak .	مخمد الصدمات
Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Front Left & Right Tyres		rear both side tires 2017 old & all cracked .	حالة الاطار الامامي من جهة اليسار و اليمى
Rims		scratches & wheel cup portions missing	حالة الرنجات
Doors & Locks		rear trunk shock weak	الأبواب والأقفال
Roof		roof ceiling lose .	السقف
Transmission Condition		Gearbox not functioning properly	حالة نقل الحركة
Engine Condition, Smoke		engine smoking - runing ok .	حالة المحرك , الدخان
Need Wheel Alignment			میزانية العجلات
Chassis OK			النشاصي بحالة جيدة
Engine Oil Leaking		leak .	تسرب في زيت المحرك

**الفحص الشامل  
Comprehensive Test**  
هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register

شهادة فحص مركبة  
Vehicle Test Certificate



Sign of Front Accident

A/C Condition

a/c ok .

وجود مؤشر لحادث في المقدمة

Air Bag Damaged

حالة نظام التكييف

Digital Display Damaged/Warning  
Lights

حالة الوسادة الهوائية

Body Repainted

body repainted & portions  
repaired ,scratches

أضواء التحذير / العرض الرقمي التالف

حالة صيغ المركبة

الفحص الشامل  
Comprehensive Test

هذه الشهادة غير صالحة لاغراض تسجيل المركبات  
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register