

شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate



شهادة فحص مركبة Vehicle Test Certificate

This Inspection Certificate is valid and shows the vehicle condition at the time of the inspection only. Al Mumayaz Vehicle Testing doesn't guarantee the vehicle condition as soon as it leaves the inspection station and from then on, the inspection is considered invalid. Al Mumayaz Vehicle Testing is not responsible for the hidden defects in the vehicle, according to this Al Mumayaz does not guarantee the vehicle validity for registration.

شهادة الفحص هذه تظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط و تعتبر الشهادة غير سارية بمجرد خروج المركبة من حارة الفحص كما لا تضمن المميز لفحص المركبات حالة المركبة بمجرد خروجها من حارة الفحص المميز لفحص المركبات غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة كما لا تضمن بمهجم هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل

Reference/Transaction #	110519	الرقم المرجعي	Site Name	Rashidiya (Pioneer)	اسم الموقع
Test Date	09/08/2022 10:38:32	تاريخ الفحص	ID NO	8	فحصت بواسطة
Test Type	COMPREHENSIVE TEST	نوع الفحص	Chassis Number	2FMDK3KCXDBA68147	رقم الهيكل
Vehicle Status	Unregistered	رقم المركبة	Engine Number	nill	رقم المحرك
Year of Manufacture	2013	سنة الصنع	Cylinders	6	عدد الاسطوانات
Vehicle Type	STATION	نوع المركبة	Fuel Type	Petrol	نوع الوقود
Make/Model	FORD/EDGE	نوع/موديل المركبة	Mileage	174607	عدد الاميال
			Vehicle Color	BLACK	لون المركبة

Defect	Result	Remarks
--------	--------	---------

AUTOMATIC TEST

Brake System	Passed		نظام الفرامل
Exhaust Gas Test	Passed	CO 0.450 HC 155.000	نظام العادم
Shock Absorber Test	Not tested		فحص امتصاص الصدمات

VISUAL TEST

Suspension Crack or Bend Bushes		bushes worn out .	التوصيلات
Doors & Locks		right side doors reprd & hood minor dent .	الأبواب والأقفال
Fenders		right side doors reprd .	المدكار
Bumpers		front bumper misaligned	الدعامية
All Glasses		rear lift side window motor n/w	النوافذ الجانبية
Others		odometer screen not functioning properly .	أخرى
Chassis OK			الشاصي بحالة جيدة
Engine and Gear Box Performance OK			أداء المحرك وناقص الحركة جيد
Engine Oil Leaking		minor	تسريب في زيت المحرك
Sign of Side Accident			وجود مؤش لحادث في الوسط
A/C Condition		a/c ok - not functioning propelry .	حالة نظام التكييف
Body Repainted		body portions repaired & repainted ,scratches	حالة صبغ المركبة

**الفحص الشامل
Comprehensive Test**
هذه الشهادة غير صالحة لإغراض تسجيل المركبات
This Certificate is Not Valid for Vehicle Register